
ACLARACIÓN PLIEGOS INVITACIÓN PROCESO MENOR CUANTÍA No. 01 DEL 2019

Ricardo Acosta <comercial.bingolot@gmail.com>

25 de septiembre de 2019, 15:11

Para: Profesional Jurídica <juridica@loteriaquindio.com.co>

Cc: Hector Alvaro Gonzalez <Financierobingolot@gmail.com>, Yesid Ortiz <desarrollo.bingolot@gmail.com>, OSIEL ARBELAEZ SALAZAR <investigacion.bingolot@gmail.com>, Paola Andrea Giraldo F <bingolotcol@gmail.com>

Buenas tardes,

para solicitar aclaración acerca de:

- 1) Requisito ISO 6001 no corresponde a lo que exige la norma, debe ser cambiado por NTC6001.
- 2) En las características del módulo de sorteo electroneumático, debe quedar incluido "sistema interno de transporte de balotas" para poder ser integrado a los otros módulos que se van adquirir en las próximas vigencias. (Módulo almacenamiento, pesaje y medición de diámetro, y módulo de identificación de balotas RFID)

Agradezco de antemano su atención.

--

Ricardo Acosta

Comercial

Automatización, Ingeniería y Control S.A

Bingolot Colombia

www.bingolot.com.co

cel:314-8141480

Pereira-Colombia



Tecnologías para juegos de Suerte y Azar

Antes de imprimir este mensaje piensa en tu compromiso con el medio ambiente
